



DEL AV DUSCHRUM OCH KÖK  
VISAR RÖRDRAGNING PÅ VÄGG STAM 6, 7 & 8

**RVS**  
RONNY OLSSON  
Ingenjörbyrå AB

Grimstogatan 179 162 27 Vällingby 08-739 09 89

BITAD KONST AV YO JL GRANSKAD AV RO 1:50  
VÄLLINGBY DEN

STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFORENINGEN  
SERVICEAKTIEBOLAG  
BYGGNADSTEKNISKA AVDELNINGEN  
ALSTRÖMERGATAN 14  
112 47 STOCKHOLM  
TEL. 08 - 54 05 00

RITAD AV KONSTR AV GRANSKAD AV  
STOCKHOLM DEN

**GRANSKNINGSKOPIA**  
91-03-27  
Stensånns Tekniska kontor  
1991-06-28

REV.	ANT.	REVIDERINGEN AVSER	SIGN.	DATUM

**KV. NEBULOSAN NR. 19**  
BOTTENVÅNING  
RÖRANLÄGGNING

DALAGATAN 44. SKALA  
ARBETSNUMMER 1263-02 RITNINGNUMMER V59:02